

Số: 24 /KH-UBND

Cộng Lạc, ngày tháng năm 2022

KẾ HOẠCH
Phòng, chống úng và khắc phục hậu quả thiên tai gây ra năm 2022

PHẦN I
KẾT QUẢ PHÒNG, CHỐNG ÚNG VÀ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ
DO THIÊN TAI GÂY RA NĂM 2021

I. Đánh giá diễn biến thời tiết, khí tượng thủy văn vụ mùa 2021

Về bão và áp thấp nhiệt đới: Trong năm 2021, có 08 cơn bão, 03 áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, trong đó có 06 cơn bão, áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Xã Cộng Lạc không chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão nào, tuy nhiên do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7 và số 8 trên địa bàn xã có mưa trên diện rộng ngày 24 tháng 6 năm 2021, và có hiện tượng dông, lốc, mưa lớn.

Về tình hình nắng nóng: Nhiệt độ ở mức trung bình nhiều năm.

Về tình hình mưa: Tổng lượng mưa năm 2021 là 1.880,5 ly, lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 25%, trong năm chỉ xảy ra 02 đợt mưa lớn vào tháng 9 (579mm) và tháng 10 (258mm).

Về tình hình lũ: trên hệ thống sông Thái Bình không có đợt lũ nào xuất hiện.

II. Công tác chỉ đạo, thực hiện

1. Công tác chỉ đạo

Trong tháng 4, Ủy ban nhân dân xã đã thành lập Ban chỉ huy và các Tiểu ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; xây dựng và triển khai kế hoạch Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (*Viết tắt là PCTT&TKCN*) và kế hoạch phòng, chống úng và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra; thực hiện tổng kiểm tra, đánh giá hiện trạng đê thuộc bờ kênh Bắc Hưng Hải; cất dọn cỏ và phát quang hành lang đê; thành lập các lực lượng, chuẩn bị vật tư, phương tiện sẵn sàng phục vụ công tác PCTT&TKCN.

2. Kết quả thực hiện

2.1. Kết quả tu sửa công trình, máy móc thiết bị:

Tháng 4 năm 2021, UBND xã đã chỉ đạo kiểm tra các công trình trước lũ, các công trình cơ bản đảm bảo hoạt động an toàn; tổ chức lấy 20m³ đất dự phòng cho 02 cống dưới đê (cống Chiều Hâu: 10m³, cống Đồng Nội: 10 m³), đồng thời chuẩn bị một số vật tư dự phòng cho công tác phòng, chống úng; nạo vét 2000 m³ kênh dẫn và 2800 m³ tiêu thủy lợi.

2.2. Công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi:

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền Luật phòng, chống thiên tai; Pháp lệnh quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi đến mọi tầng lớp nhân dân.
- Thường xuyên phối hợp với xí nghiệp KTCTTL huyện trong việc quản lý, khai thác và bảo vệ hệ thống công trình thủy lợi.
- Xây dựng phương án phòng, chống úng cụ thể, triển khai thực hiện và nghiêm túc chấp hành quy định về vận hành hệ thống công trình thủy lợi.

Không có sự cố về công trình cống dưới đê và bờ kênh Bắc Hưng Hải; không có thiệt hại do thiên tai gây ra.

3. Những ưu điểm và hạn chế

3.1. Ưu điểm:

- Công tác đầu tư, sửa chữa công trình đã được chủ động, đảm bảo kịp thời, đúng trọng điểm.
- Công tác nạo vét kênh mương và vớt bèo khơi thông dòng chảy đảm bảo, khắc phục kịp thời trong tiêu thoát nước.
- Chủ động việc điều tiết nước hợp lý ngay từ đầu vụ, cơ bản gieo cấy trong khung thời vụ.
- Công tác chuẩn bị đã được quan tâm và thực hiện chủ động với tinh thần quyết tâm cao.

3.2. Một số hạn chế:

- Hệ thống kênh tiêu, thoát nước đã bị xuống cấp.
- Môi trường nước bị ô nhiễm nên bèo phát triển nhanh gây cản trở dòng chảy làm giảm hiệu quả bơm tiêu.

*** Nguyên nhân hạn chế:**

- Nguồn vốn đầu tư tu bổ, sửa chữa và nâng cấp hệ thống bờ kênh và các công trình thủy lợi nội đồng còn hạn chế.
- Những vùng quy hoạch chuyển đổi xa dân cư nên hệ thống giao thông đi lại khó khăn.

PHẦN II

KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG ÚNG VÀ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ DO THIÊN TAI GÂY RA NĂM 2022

I. Nhận định về thời tiết, thủy văn và khả năng phòng, chống thiên tai của hệ thống công trình thủy lợi:

1. Về thời tiết, thủy văn:

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn trung ương, năm 2022 thiên tai có thể xảy ra như sau:

- Bão, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ): Dự báo trong năm có từ 10 đến 12 cơn, ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam từ 4 đến 6 cơn, số lượng hoạt động ở mức trung bình nhiều năm (TBNN); Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có tỉnh Hải Dương có thể chịu ảnh hưởng từ 2-3 cơn bão hoặc ATNĐ, thời gian ảnh hưởng tập trung chủ yếu vào tháng 7, tháng 8 và tháng 9; Cần đề phòng bão mạnh, có hướng di chuyển phức tạp, mưa lớn cục bộ, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm khác, đặc biệt trong các tháng mùa hè năm 2022.

- Nền nhiệt độ ở mức trung bình nhiều năm, trong các tháng đầu mùa hè tại khu vực Bắc Bộ nắng nóng có xu hướng xuất hiện tương đương với TBNN nhưng không gay gắt và kéo dài.

- Lượng mưa từ tháng 1 đến tháng 6 ở mức xấp xỉ cao hơn trung bình nhiều năm, lượng mưa từ tháng 7 đến cuối năm ở mức xấp xỉ và cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ khoảng 10-20%, mưa lớn tập trung vào tháng 7, 8, 9.

- Mùa lũ xuất hiện các đợt lũ vào tháng 6,7,8,9 đỉnh lũ trên các sông phổ biến ở mức báo động 1 và báo động 2; Cần đề phòng nước dâng khi có bão kết hợp với triều cường, độ cao nước dâng trung bình từ 0m40 - 0m60, lớn nhất có thể từ 1m00 - 1m10.

2. Hiện trạng hệ thống công trình thủy lợi

1. Hệ thống đê điều

Xã Cộng Lạc có các tuyến đê bao với tổng chiều dài 4.355m, có 3 cống qua đê, trong đó:

- Đê sông Thái Bình dài 1.475 m mặt đê rộng 4m, cao độ mặt đê +3,6m đảm bảo chống lũ trên báo động 3. Mặt đê đã được đổ bê tông đảm bảo cho việc đi lại sinh hoạt của nhân dân và phục vụ thuận lợi cho công tác hộ đê. Các điểm xung yếu của cửa cống cũ Hàm Hy và Bình Hàn và đoạn điểm Bình Hàn đã được lấp

- Đê sông Bắc Hưng Hải dài 2.880m mặt đê rộng 3m, cao độ mặt đê 3m.

2. Hệ thống cống dưới đê

Tuyến đê thuộc địa bàn xã Cộng Lạc quản lý có 3 cống qua đê. Trong đó, trong đó cống Đông Nổi đã được Xí nghiệp thay cánh cống, dàn van và máy đóng mở; cống Chiêu Hầu đã được Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện thay cánh đóng mở mới tuy nhiên hai bên hèm **phai** hở nhiều

3. Hệ thống kênh tiêu dẫn

Hệ thống kênh tiêu dẫn luôn được quan tâm. Những tuyến kênh trọng điểm được đầu tư nạo vét và tổ chức vớt bèo khơi thông dòng chảy. Hàng năm, Hợp tác xã nông nghiệp đã ký hợp đồng giao khoán vớt bèo nên dòng kênh đảm bảo thông thoáng, không còn ách tắc.

4. Một số khó khăn cần chủ động khắc phục

- Thời tiết diễn biến phức tạp, khó lường; mưa to tập trung, có thể vượt tần suất thiết kế.

- Vật cản trên các tuyến kênh mương còn nhiều.

- Cống dưới đê bờ kênh Bắc Hưng Hải đáy cống vẫn bị hở, nước trong sông trực thường rò qua khe phai chảy vào trong đồng.

II. Kế hoạch phòng, chống úng

1. Mục tiêu, phương châm và nhiệm vụ chủ yếu

- Không để ngập úng làm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân.

- Lấy phòng là chính, chống là quan trọng, chuẩn bị đầy đủ mọi phương tiện và các phương án ứng cấp cứu theo phương châm 4 tại chỗ.

- Công tác phòng, chống úng phải được thực hiện chặt chẽ, đồng bộ, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

2. Tổ chức thực hiện

2.1. Công tác tổ chức và chuẩn bị

- Tiểu ban phòng, chống úng chuẩn bị các phương tiện, vật tư ứng cứu, chủ động phối hợp với các ngành chuyên môn huyện để kiểm tra, rà soát các công trình thủy lợi.

- Tổ tuần tra canh gác thường trực tại những vị trí xung yếu, đặc biệt phải canh gác chặt chẽ và chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện để sẵn sàng ứng cứu bờ kênh Bắc Hưng Hải khi có sự cố.

- Kiểm tra, giải tỏa các vi phạm các vi phạm làm ách tắc kênh tiêu dẫn; kiểm tra, tu sửa các cống và trạm bơm.

2.2. Kế hoạch phòng, chống úng

a. Công tác phòng úng

- Tập trung ngăn chống nước từ sông ngoài vào, điều tiết, gạn tháo nước trong đồng ra sông ngoài qua các công trình thủy lợi ở những thời điểm cho phép; không được tự ý mở cống dưới đê lấy nước khi chưa được phép.

- Chủ động điều tiết, gạn tháo nước qua các cống ra sông ngoài và hệ thống kênh trục Bắc Hưng Hải (*ở những thời điểm theo quy định*). Trường hợp nước ở hệ thống sông ngoài lớn, không gạn tháo tự chảy được phải sử dụng trạm bơm để bơm tiêu.

- Tuyên truyền nhân dân gieo mạ tập trung ở những khu đồng cao, bố trí giống lúa chịu úng ngập, đồng thời, đắp tu bổ các bờ vùng và sử dụng các phương tiện để chống úng cục bộ. Trong những thời điểm đang hạn có thể bơm gạn tháo ở những khu đồng trũng tưới cho khu đồng cao.

b. Công tác chống úng

Trước khi có bão, áp thấp nhiệt đới gần bờ hoặc dự báo mưa lớn, phải tổ chức gạn tháo triệt để. Trường hợp xảy ra úng ngập lớn, biện pháp gạn tháo tự chảy không hiệu quả, phải tập trung bơm chống úng ngay. Đây là thời điểm quan trọng, cần tập trung vào những việc sau:

- Khắc phục những sự cố (*nếu có*) trong thời gian nhanh nhất, đóng điện kịp thời và giữ ổn định nguồn điện trên hệ thống lưới điện để bơm. Huy động tối đa công suất các trạm bơm để tiêu úng.

- Trường hợp xảy ra úng lớn kết hợp với nước ở hệ thống kênh Bắc Hưng Hải từ +2,0m trở lên, lực lượng canh gác bảo vệ bờ kênh, bờ vùng và các cống phải trực 24/24 giờ để tuần tra, phát hiện và xử lý kịp thời ngay từ giờ đầu sự cố xảy ra.

c. Vật tư dự phòng cần thiết phục vụ chống tràn, sạt đê vùng nội đồng

- Cống Chiều Hài: 10m³ đất; 50 bao tải;
- Cống Đông Nôi: 10m³ đất; 50 bao tải;

2.3. Phân công trách nhiệm

- Các thành viên trong Ban chỉ huy phụ trách các thôn, xóm thực hiện nhiệm vụ như đã nêu trong Kế hoạch PCTT&TKCN xã.

- Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp:
 - + Xác định vị trí trọng điểm, tham mưu cho Ban chỉ huy PCTT&TKCN xã chỉ đạo cho các Tiểu ban chủ động xây dựng phương án để phòng, chống úng.
 - + Kiểm tra các công trình chống úng, nhằm phát hiện và xử lý kịp thời.
 - + Huy động lực lượng vớt bèo giải tỏa dòng chảy, chuẩn bị vật tư dự phòng tại chỗ, lập phương án chống sạt lở, chống sóng và bảo vệ những nơi trọng điểm cho hệ thống bờ kênh Bắc Hưng Hải.
 - + Điều tiết nước hợp lý, khoa học, tổ chức gạn tháo và bơm nước đệm thường xuyên đề phòng mưa lớn.
 - + Làm nhiệm vụ thường trực và tham mưu cho Ban chỉ huy PCTT&TKCN xã bảo vệ bờ kênh Bắc hưng hải và chống úng nội đồng.

- Các ngành, đơn vị khác thực hiện nhiệm vụ như đã phân công.

III. Khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra

1. Mục tiêu và phương châm chỉ đạo:

- Khi thiên tai xảy ra phải khắc phục kịp thời, không làm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

- Công tác khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra phải được thực hiện đồng bộ; phải coi đây là nhiệm vụ quan trọng, cần chủ động xây dựng phương án đầy đủ, chi tiết và phù hợp, đảm bảo khi có tình huống bất lợi xảy ra phải được xử lý khắc phục kịp thời và có hiệu quả.

2. Nhiệm vụ:

Khi có thiên tai xảy ra phải thực hiện ngay một số công việc sau:

- Chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ nhân dân sửa chữa nhà cửa, thu dọn cây cối bị đổ gãy.

- Tập trung tiêu úng cho lúa và rau màu, nhanh chóng tĩa dặm, cấy lại diện tích lúa chết, khắc phục diện tích rau màu bị hư hại.

- Khẩn trương ổn định đời sống nhân dân, tu sửa các công trình công cộng nếu bị hư hỏng. Chú ý giúp đỡ những gia đình bị ảnh hưởng lớn, những gia đình chính sách, khó khăn.

- Khẩn trương đắp lại vị trí đê bị vỡ. Gạn tháo nước bằng biện pháp tự chảy với khả năng cao nhất. Nếu đê đã hàn khẩu xong phải tích cực bơm tiêu tổng lực và chỉ đạo nhân dân cấy sớm lại hết diện tích.

- Làm tốt việc bảo vệ sức khỏe nhân dân, vệ sinh môi trường, tổ chức chữa bệnh, cấp phát thuốc sát trùng, thuốc phòng bệnh cho người và vật nuôi.

- Làm tốt việc bảo vệ tài sản của Nhà nước, tập thể và nhân dân; chống mọi hành vi lợi dụng thiên tai để chiếm đoạt, phá hoại tài sản; Giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

- Nhanh chóng ổn định đời sống nhân dân, tu sửa nhà cửa, kho tàng, công sở, đường xá, trường học, trạm xá.

- Tổ chức tiếp nhận, vận chuyển, quản lý và cấp phát hàng cứu trợ, đảm bảo đúng đối tượng; chăm sóc, hỗ trợ cho người bị nạn, chú ý quan tâm đến các hộ nghèo, hộ chính sách.

- Tranh thủ thời vụ, đất đai, giống vốn để phục hồi sản xuất.

IV. Tổ chức thực hiện

- Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã căn cứ nội dung trên để tổ chức thực hiện theo đúng yêu cầu của Kế hoạch. Đồng thời, thường xuyên tổng hợp và báo cáo đúng tình hình về UBND xã và Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện.

- Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã căn cứ nội dung phương án, rút kinh nghiệm tồn tại của những năm trước để tổ chức thực hiện nghiêm túc theo nhiệm vụ đã được phân công.

- Đề nghị Ban thường vụ Đảng ủy, chi ủy các chi bộ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo để công tác phòng, chống úng được thực hiện theo đúng Kế hoạch.

- Đề nghị MTTQ và các đoàn thể quần xã hội tích cực tuyên truyền, vận động các đoàn viên, hội viên tham gia công tác Phòng, chống úng và khắc phục hậu quả thiên tai gây ra năm 2022.

Trên đây là Kế hoạch Phòng, chống úng và khắc phục hậu quả thiên tai gây ra năm 2022, UBND xã yêu cầu các cấp, các ngành chủ động tổ chức thực hiện nghiêm túc./.

Nơi nhận:

- BCH PCTT&TKCN huyện;
- Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện;
- TT. Đảng ủy - HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- BCH PCTT&TKCN xã;
- Các ngành, đơn vị liên quan;
- Lưu Vp.

CHỦ TỊCH

Đỗ Xuân Biên